

PRÜFBERICHT – TEST REPORT

ENVITEC
by Honeywell

Sauerstoffsensoren/Oxygen Sensors OOA, OOI, OOD

Kunde/ Customer	Vadagray	Retour/ RMA- No.	Kunde/Customer	RTS 310099P	Envitec	300278455
Artikel/ Article	000 103; 000103-2V	Anzahl/ Quantity	6,1		Eing. Datum/ Inc. Date	21.10.24
Bearbeitet/ processed	K. B. Müller	Prüfdatum/ Insp. Date	28.10.24		Geprüft/ Inspected	B. Müller

Nr.	Produkt/ Identification		Messwert/ Test Result			Bewertung/ Evaluation		
	Seriennummer/ Serial no.	Lieferlos/ Manufact. code	Luftwert/ Air signal @ 20.9% O ₂ [mV]	Nullsignal/ Offset @ 0% O ₂ [µV]	Linearität/ Linearity [%]	Bemerkung/ Remark	außerhalb Garantie/ out of warranty	kein Fehler festgestellt/ no failure found
1	154 397	12123	0					04
2	155 387	01124	0					04
3	156 994	04124	0					04
4	157 689	05124	0					04
5	157 817	05124	11.6	35	100			04
6	113 180	07124	0					04
7	154 380	08124	0					04
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

Fehler O2-S001: Luftwert außerhalb Toleranz/ Air signal out of tolerance
 Fehler O2-S003: Offset außerhalb Toleranz/ Offset out of tolerance
 Fehler O2-S005: Gehäuse defekt/ Housing defective
 Fehler O2-S007: Sonstiges (unter Angabe in Bemerkung) / Others (see remark)

Fehler O2-S002: Signal instabil / Signal not stable
 Fehler O2-S004: Signal 0mV / Signal 0mV
 Fehler O2-S006: Elektrolyt Austritt / Electrolyte leakage