

PRÜFBERICHT – TEST REPORT

ENVITEC
by Honeywell

Sauerstoffsensoren/Oxygen Sensors OOA, OOI, OOD

Kunde/ Customer	<i>Lauda Ggroph</i>	Retour/ RMA- No.	<i>RTS 3100 1018</i>	Envitec	<i>300283630</i>
Artikel/ Article	<i>000103; 000103-1V</i>	Anzahl/ Quantity	<i>9; 1</i>	Eing. Datum/ Inc. Date	<i>20.02.25</i>
Bearbeitet/ processed	<i>V. Bmw</i>	Prüfdatum/ Insp. Date	<i>21.02.25</i>	Geprüft/ Inspected	<i>Blue</i>

Produkt/ Identification			Messwert/ Test Result				Bewertung/ Evaluation			
Nr.	Seriennummer/ Serial no.	Lieferlos/ Manufact. code	Luftwert/ Air signal @ 20.9% O ₂ [mV]	Nullsignal/ Offset @ 0% O ₂ [µV]	Linearität/ Linearity [%]	Bemerkung/ Remark	außerhalb Garantie/ out of warranty	kein Fehler festgestellt/ no failure found	Fehlercode/ Failure- code	Austausch / Replacement
1	153341	11123	0				X		04	
2	153625	11123	0				X		04	
3	165507	02124	0						04	
4	157107	05124	0						04	
5	157207	05124	0						04	
6	158708	07124	10.8	46	i.o.	Nullwert instabil			01	
7	159804	09124	0						04	
8	160062	03124	0						04	
9	113482	09124	11.3	33	i.o.	Nullwert instabil			02	
10	100846	07124	11.9	33	i.o.	Nullwert instabil			02	
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

Fehler O2-S001: Luftwert außerhalb Toleranz/ Air signal out of tolerance
 Fehler O2-S003: Offset außerhalb Toleranz/ Offset out of tolerance
 Fehler O2-S005: Gehäuse defekt/ Housing defective
 Fehler O2-S007: Sonstiges (unter Angabe in Bemerkung) / Others (see remark)

Fehler O2-S002: Signal instabil / Signal not stable
 Fehler O2-S004: Signal 0mV / Signal 0mV
 Fehler O2-S006: Elektrolyt Austritt / Electrolyte leakage