

PRÜFBERICHT – TEST REPORT

ENVITEC
by Honeywell

Sauerstoffsensoren/Oxygen Sensors OOA, OOI, OOD

Kunde/ Customer	Vanda graph	Retour/ RMA- No.	Kunde/Customer RTS 3100894	EnvieC	300257170
Artikel/ Article	000103	Anzahl/ Quantity	3	Eing. Datum/ Inc. Date	25.11.22
Bearbeitet/ processed	K. Bui	Prüfdatum/ Insp. Date	02.12.22	Geprüft/ Inspected	Bui

Nr.	Produkt/ Identification		Messwert/ Test Result				Bewertung/ Evaluation			
	Seriennummer/ Serial no.	Lieferlos/ Manufact. code	Luftwert/ Air signal @ 20.9% O ₂ [mV]	Nullsignal/ Offset @ 0% O ₂ [µV]	Linearität/ Linearity [%]	Bemerkung/ Remark	außerhalb Garantie/ out of warranty	kein Fehler festgestellt/ no failure found	Fehlerkode/ Failure- code	Austausch / Replacement
1	141683	A2121	0						04	
2	141682	A2121	0						04	
3	142818	04122	0						04	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

Fehler O2-S001: Luftwert außerhalb Toleranz/ Air signal out of tolerance
 Fehler O2-S003: Offset außerhalb Toleranz/ Offset out of tolerance
 Fehler O2-S005: Gehäuse defekt/ Housing defective
 Fehler O2-S007: Sonstiges (unter Angabe in Bemerkung) / Others (see remark)

Fehler O2-S002: Signal instabil / Signal not stable
 Fehler O2-S004: Signal OmV / Signal OmV
 Fehler O2-S006: Elektrolyt Austritt / Electrolyte leakage