

PRÜFBERICHT – TEST REPORT

ENVITEC
by Honeywell

Sauerstoffsensoren/Oxygen Sensors OOA, OOI, OOD

Kunde/ Customer	Vauda graph	Retour/ RMA- No.	Kunde/Customer RTS 3100400	Envitec	300258031
Artikel/ Article	000103-21	Anzahl/ Quantity	11	Eingl. Datum/ Inc. Date	30.01.23
Bearbeitet/ processed	U.B.M.	Prüfdatum/ Insp. Date	30.01.23	Geprüft/ Inspected	U.B.M.

Nr.	Produkt/ Identification		Messwert/ Test Result				Bewertung/ Evaluation			
	Seriennummer/ Serial no.	Lieferlos/ Manufact. code	Luftwert/ Air signal @ 20,9% O ₂ [mV]	Nullsignal/ Offset @ 0% O ₂ [µV]	Linearität/ Linearity [%]	Bemerkung/ Remark	außerhalb Garantie/ out of warranty	kein Fehler festgestellt/ no failure found	Fehlercode/ Failure- code	Austausch / Replacement
1	136138	02122	7.5	-	-				01	
2	136213	02122	11.4	16	i.o.			x		
3	136995	03122	11.3	18	i.o.			x		
4	137064	04122	11.3	16	i.o.	Abkantung			07	
5	137780	05122	11.4	38	i.o.			x		
6	137856	05122	10.5	-	-				02	
7	138682	07122	11.6	15	i.o.	Abkantung			07	
8	138589	08122	0	-	-				04	
9	140148	08122	15.3	-	-				01	
10	140488	08122	11.1	-	-				02	
11	140584	08122	11.8	17	i.o.	Abkantung			07	
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

Fehler O2-S001: Luftwert außerhalb Toleranz/ Air signal out of tolerance
 Fehler O2-S003: Offset außerhalb Toleranz/ Offset out of tolerance
 Fehler O2-S005: Gehäuse defekt/ Housing defective
 Fehler O2-S007: Sonstiges (unter Angabe in Bemerkung) / Others (see remark)

Fehler O2-S002: Signal instabil / Signal not stable
 Fehler O2-S004: Signal 0mV / Signal 0mV
 Fehler O2-S006: Elektrolyt Austritt / Electrolyte leakage