

PRÜFERBERICHT - TEST REPORT

ENVITEC
by Honeywell

Sauerstoffsensoren/Oxygen Sensors OOA, OOI, OOD

Kunde/ Customer	Vauda graph	Retour/ RMA- No.	Kunde/Customer	RTS 3100 960	Envitec	300 271725
Artikel/ Article	0001003-15C	Anzahl/ Quantity	1		Eing. Datum/ Inc. Date	31.01.24
Bearbeitet/ processed	V. B. u. u.	Prüfdatum/ Insp. Date	18.02.24		Geprüft/ Inspected	B. u. u.

Produkt/ Identification				Messwert/ Test Result			Bewertung/ Evaluation			
Nr.	Seriennummer/ Serial no.	Lieferlos/ Manufact. code	Luftwert/ Air signal @ 20.9% O ₂ [mV]	Nullsignal/ Offset @ 0% O ₂ [µV]	Linearität/ Linearity [%]	Bemerkung/ Remark	außerhalb Garantie/ out of warranty	kein Fehler festgestellt/ no failure found	Fehlercode/ Failure- code	Austausch / Replacement
1	117598	10123	12.6	28	1.3			x		
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

Fehler O₂ sensor: Signal instabil / Signal not stable

Fehler O2-S001: Luftwert außerhalb Toleranz/ Air signal out of tolerance
 Fehler O2-S003: Offset außerhalb Toleranz/ Offset out of tolerance
 Fehler O2-S005: Gehäuse defekt/ Housing defective
 Fehler O2-S007: Sonstiges (unter Angabe in Bemerkung) / Others (see remark)

Fehler O2-S002: Signal instabil / Signal not stable
 Fehler O2-S004: Signal 0mV / Signal 0mV
 Fehler O2-S006: Elektrolyt Austritt / Electrolyte leakage