

PRÜFBERICHT – TEST REPORT

Sauerstoffsensoren/Oxygen Sensors OOA, OOI, OOD

Kunde/ Customer	Vandagraph Sensor Technologies Ltd.	Retour/ RMA- No.	Kunde/Customer RTS3100985	Envitec 300276728
Artikel/ Article	OOD103 VAN 8010006	Anzahl/ Quantity	6	Eing. Datum/ Inc. Date 28.06.24
Bearbeitet/ processed	Schliemann	Prüfdatum/ Insp. Date	11.07.2024 12.07.24	Geprüft/ Inspected Buer

Produkt/ Identification			Messwert/ Test Result				Bewertung/ Evaluation			
Nr.	Seriennummer/ Serial no.	Lieferlos/ Manufact. code	Luftwert/ Air signal @ 20,9% O ₂ [mV]	Nullsignal/ Offset @ 0% O ₂ [µV]	Linearität/ Linearity [%]	Bemerkung/ Remark	außerhalb Garantie/ out of warranty	kein Fehler festgestellt/ no failure found	Fehlerkode/ Failure- code	Austausch / Replacement
1	152910	05123	0						04	
2	153271	10123	0						04	
3	153420	10123	0						04	
4	154337	12123	11,5	42	i.o.			+		
5	154987	01124	0						04	
6	154995	01124	0						04	
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

Fehler O2-S001: Luftwert außerhalb Toleranz/ Air signal out of tolerance

Fehler O2-S003: Offset außerhalb Toleranz/ Offset out of tolerance

Fehler O2-S005: Gehäuse defekt/ Housing defective

Fehler O2-S007: Sonstiges (unter Angabe in Bemerkung) / Others (see remark)

Fehler O2-S002: Signal instabil / Signal not stable

Fehler O2-S004: Signal 0mV / Signal 0mV

Fehler O2-S006: Elektrolyt Austritt / Electrolyte leakage