

PRÜFBERICHT – TEST REPORT

ENVITEC
by Honeywell

Sauerstoffsensoren/Oxygen Sensors OOA, OOI, OOD

Kunde/ Customer	Vandagaph	Retour/ RMA- No.	Kunde/Customer	RTS 3100993	Envitec	300279610
Artikel/ Article	000 103-2V	Anzahl/ Quantity	6		Eing. Datum/ Inc. Date	25.09.21
Bearbeiter/ processed	V. Bue	Prüfdatum/ Insp. Date	26.09.21		Geprüft/ Inspected	Bue

Produkt/ Identification			Messwert/ Test Result			Bewertung/ Evaluation				
Nr.	Seriennummer/ Serial no.	Lieferlos/ Manufact. code	Luftwert/ Air signal @ 20,9% O ₂ [mV]	Nullsignal/ Offset @ 0% O ₂ [µV]	Linearität/ Linearity [%]	Bemerkung/ Remark	außerhalb Garantie/ out of warranty	kein Fehler festgestellt/ no failure found	Fehlercode/ Failure- code	Austausch / Replacement
1	146531	07123	10.8	37	i.o.			x		
2	147473	09123	12.0	33	i.o.			x		
3	151520	03124	0						04	
4	151521	03124	11.4	32	i.o.			x		
5	152213	02124	10.5	28	i.o.			x		
6	152830	05124	0						04	
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

Fehler O2-S001: Luftwert außerhalb Toleranz/ Air signal out of tolerance
Fehler O2-S003: Offset außerhalb Toleranz/ Offset out of tolerance
Fehler O2-S005: Gehäuse defekt/ Housing defective
Fehler O2-S007: Sonstiges (unter Angabe in Bemerkung) / Others (see mark)

Fehler O2-S002: Signal instabil / Signal not stable
Fehler O2-S004: Signal 0mV / Signal 0mV
Fehler O2-S006: Elektrolyt Austritt / Electrolyte leakage