

PRÜFBERICHT – TEST REPORT

Sauerstoffsensoren/Oxygen Sensors OOA, OOI, OOD

ENVITEC
by Honeywell

Kunde/ Customer	Vanda graph	Retour/ RMA- No.	Kunde/ Customer	Envitec
Artikel/ Article	OOD 103-201000103	Anzahl/ Quantity	1015	Eing.Datum/ Inc.Date
Bearbeitet/ processed	U. B. M.	Prüfdatum/ Insp. Date	06.01.22	Geprüft/ Inspected
				300247256
				22.12.21

Produkt/ Identification			Messwert/ Test Result				Bewertung/ Evaluation			
Nr.	Seriennummer/ Serial no.	Lieferlos/ Manufact. code	Luftwert/ Air signal @ 20,9% O ₂ [mV]	Nullsignal/ Offset @ 0% O ₂ [µV]	Linearität/ Linearity [%]	Bemerkung/ Remark	außerhalb Garantie/ out of warranty	kein Fehler festgestellt/ no failure found	Fehlercode/ Failure- code	Austausch / Replacement
1	126 181	08120	11,2	36	i.o.	Drucktest			7	
2	126 778	10120	11,3	47	i.o.	Drucktest			7	
3	127 083	10120	12,0	32	i.o.			x		
4	127 894	11120	0						4	
5	128 381	12120	0						4	
6	129 135	12120	25,9	38	i.o.			x	1	
7	130 973	02121	10,7	24	i.o.			x		
8	130 974	02121	11,2	25	i.o.			x		
9	130 975	02121	11,3	28	i.o.			x		
10	131 194	03121	10,7	31	i.o.			x		
11	136 228	10120	0						4	
12	134 944	08120	0						4	
13	137 492	01121	0						4	
14	137 827	01121	0						4	
15	139 058	01121	0,7						4	
16										
17										
18										
19										
20										

Fehler 02, 0002: Signal instabil / Signal not stable

Fehler O2-S001: Luftwert außerhalb Toleranz/ Air signal out of tolerance
 Fehler O2-S003: Offset außerhalb Toleranz/ Offset out of tolerance
 Fehler O2-S005: Gehäuse defekt/ Housing defective
 Fehler O2-S007: Sonstiges (unter Angabe in Bemerkung) / Others (see mark)
 Fehler O2-S002: Signal instabil / Signal not stable
 Fehler O2-S004: Signal 0mV / Signal 0mV
 Fehler O2-S006: Elektrolyt Austritt / Electrolyte leakage