

Service Repair Sheet SRS68006

Date Promised to Return: 01 Jan 1970 -3600

Contact Name

Stefanos Botos

Company/ Hospital Name

Viobreath S.A.

Department

Position

Direct Phone

302109715035

General Phone

+302510620770

Opera Account

00006486

Email

serviceath@viobreath.gr

Order Number

Date Received

20/Dec/2021

Booked in By

Robert Connor

Main Company

Viamed

Type Return

Warranty

Notes 18/Nov/2021 Zoey Teal

18/Nov/2021 Zoey Teal

Sending in a faulty Ultramax. Showing deviation in measurements, that cannot be fixed with calibration verification procedure. Serial number EB27311033.

20/Dec/2021 Robert Connor

1 x ultramax s/n EB27311033, with blue cover and stock box.

Ready For quote

Repair Complete Signed

CGreen 25-1-2022

SRN	Equipment	Stock Ref	Serial Number	Warranty
SRN34493	Oxygen Analyser	0111265	EB27311033	Yes

0140050 x 1 FOC
old SIN, SRS, SEN

0111265 x 1 FOC
new SIN, SRS, SEN
warranty Replacement

UPS x 1 FOC.

IOBREATH

Viobreath O.E.

A.Φ.Μ. 800681301 - ΔΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΑΤΡΙΚΟ ΟΞΥΓΟΝΟ
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

www.viobreath.gr | info@viobreath.gr

Υποκατάστημα Καβάλας
Περιγιάλι Καβάλας

Τηλ:
2510. 620770

Αθήνα
Λεωφόρος Βουλιαγμένης 405
Ηλιούπολη

Τηλ. / Fax: 210. 9715035

Κιν.: 6980. 158022

SHIPPING INVOICE

Σειρά 06 Αριθμός 002165

Σχετικά
Παραστατικά

Ημερομηνία 23/11/2021
Ωρα 16:17

Επωνυμία : VIAMED LTD
Διεύθυνση : 15 STATION ROAD, CROSS HILLS, Keighley
Πόλη - TK : WEST YORKSHIRE / BD20 7DT
Τηλ. / Fax : +44 (0) 1535 634542 / +44 (0) 1535 635582
Επαγγελμα : MEDICAL DEVICES
Α.Φ.Μ : BIC:BARCGB22 Δ.Ο.Υ. :

Τ. Φόρτωσης : Τ. Προορισμού
Διεύθυνση : 15 STATION ROAD, CROSS
Πόλη / TK. : WEST YORKSHIRE / BD20 7
Τρόπος Αποστολής : TNT COURIER
Σκοπός Διακίνησης : Εντός Εγγύησης, Επίσκεψη και
Τρ. Πληρωμής : Πίστωση 30 ημερών

Κωδικός	Περιγραφή είδους	M.M	Ποσότητα	Τιμή μον.	Έκπτ	Καθαρή α	ΦΠΑ
---------	------------------	-----	----------	-----------	------	----------	-----

1388 ΟΞΥΓΟΝΟΜΕΤΡΟ ULTRAMAX

Serial Number

EB27311033

Τεμάχιο

1,00

442,00

0,00

442,00

SPS 68006

= ITEM ABOVE IS BEING SHIPPED FOR THE SOLE PURPOSE
OF UNDER WARRANTY REPAIR.
= VALUE FOR CUSTOMS : 100 €

Ανάλυση ανά κατηγορία ΦΠΑ

Καθ. αξία	Φ.Π.Α. %	Αξία Φ.Π.Α.	Συν. Αξία
442,00	0,00	0,00	442,00

Σύνολο Ποσότητας: 1

Υπόλοιπα

Προηγ.

Νέο

0,00

0,00

Αξία προ-έκπτωσης 442,00

Έκπτωση 0,00

Επιβαρύνσεις/Μετα 0,00

Φ.Π.Α. 0,00

Γενικό Σύνολο 442,00

Πληρωτέο 442,00

Παρατηρήσεις

BOX x 1 - DIM: 30x27x17(H)
W: ~ 800 gr

Galaxy Technology® Powered by Wise Tech

ΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΜΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΑΙ ΡΗΤΑ ΟΤΙ ΚΑΤΑ
ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΕΝΔΙΑΙΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

Σελίδα 1 από 1

ΠΑΡΑΚΡΑΤΕΙΤΑΙ Η ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ.





VIAMED

Viamed Limited · 15 Station Road · Cross Hills
Keighley · West Yorkshire · BD20 7DT · United Kingdom
Tel: +44 (0)1535 634 542 · Fax: +44 (0)1535 635 582
Email: info@viamed.co.uk Website: www.viamed.co.uk

Service Repair Sheet 68006

Contact Name	Stefanos Botos
Company/ Hospital Name	Viobreath S.A.
Direct Phone	302109715035
General Phone	+302510620770
Opera Account	00006486
Email	serviceath@viobreath.gr
Date Received	20/Dec/2021
Booked in By	Robert Connor

Repair	Ref	S/N	Equipment Type	Under Warranty
SRN34493	0111265	EB27311033	Oxygen Analyser	
				Time :0 Hour(s)

The Ultramax monitor has been replaced under warranty with SN:GH65211016.
